

ZPRÁVA

**o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 2, 3.**

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt: Golfová 884 - 887
Praha 10 - Hostivař

Číslo HS: 677

ZPRÁVA A

Základní údaje

I. Objekt: Golfová 884 - 887
Praha 10 - Hostivař
Číslo HS: 677
Majitel objektu: Společenství vlastníků jednotek Golfová 884 - 887, Praha 10
Golfová 884/1
Praha 10 - Hostivař
Zastoupený: Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 - Hostivař

Pracovní okres vodáren: Praha 10

II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace:

Zpracovatel
Archivní číslo
Zakazkové číslo
Datum zpracování
Projektant
Poznámka

III. Zdroj vody veřejný vodovodní řád
Druh rozvodů větrový
DN

IV. V objektu je instalován

Vnitřní požární vodovod	nástěnný hydrant D25	4 ks
	nástěnný hydrant C52	ks
	hydrantový systém DN25	ks
	hydrantový systém DN19	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne
Nezavodněný požární vodovod	Suchovod	Ne
Vnější požární vodovod	nadzemní hydrant 2x C52	ks
	podzemní hydrant 2x C52	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne

V. Kontrola provedena

8.2.2022 Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-
Kontrolu provedl Michal Kandus
Přítomni p. Šimek
Přílohy zprávy A, B, závěr
Zjištěný stav kontroly: Hydrantová síť je provozuschopná.



ZPRÁVA B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody
dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
a ČSN EN 671-1, 2, 3 čl. 10.3 Stabilní hasící zařízení - Hadicové systémy

I. minimální požadavky dle ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

dle ČSN EN 671-1

Průměr hubice	Minimální průtok Q l/min			Součinitel K
	p = 0,2 MPa	p = 0,4 MPa	p = 0,6 MPa	
6,0 mm	24	34	41	17
8,0 mm	39	56	68	28
10,0 mm	59	84	102	42

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza, číslo:	DN 25 PS 25020992	
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):	0,86	

I. naměřené hodnoty

Golfová 884 - 887	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1 - P2	Q(l.s-1)
Golfová 884	H 1	0,50	0,25	0,25	0,40
Golfová 885	H 1	0,49	0,25	0,24	0,39
Golfová 886	H 1	0,48	0,24	0,24	0,39
Golfová 887	H 1	0,49	0,25	0,24	0,39

ZÁVĚR

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Objekt:	Golfová 884 - 887 Praha 10 - Hostivař
Číslo samosprávy:	677
Majitel objektu:	Společenství vlastníků jednotek Golfová 884 - 887, Praha 10 Golfová 884/1 Praha 10 - Hostivař
Zastoupený:	Bytové družstvo Pragostav Strašnická 1397/20 102 00 Praha 10 - Hostivař

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody

Měření bylo prováděno venturimetrem DN 25.

Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN.

II. Kontrola příslušenství

Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů.

Podle EN 671-1 a/nebo EN 671-2 se mají všechny hadice každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak.

III. Technické závady

Technické závady - žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

IV. Termín příští kontroly

únor 2023

V. Požární hydranty v objektu

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.

Stanislav KANDUS

technicko - organizační činnost v PO

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ : CZ460519489

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 2

tel/fax

Majitel:

Společenství vlastníků jednotek Golfová 884 - 887, Praha 10

Golfová 884/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 27885038

Zastoupený:

Bytové družstvo Pragostav

Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 00034843

Záznam o požární preventivní prohlídce společných prostor objektu Golfová 884 - 887, Praha 10 - Hostivař, 102 00, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

Preventivní požární prohlídku provedl dne 08.02.2022 Michal Kandus

Kontrola přítomen: p. Šimek

- 1) Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je dána zákonem ČNR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování předpisu o požární ochraně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.
- 2) Ke kontrole nebyla předložena průvodní technická zpráva PO.
- 3) Stavební řešení objektu - počet podlaží: 1. PP + 6. NP.
Vchod/východ: 1. NP.
Strojovna výtahu je umístěna na střeše.
- 4) Využití objektu : Budova pro bydlení.
- 5) Závady únikových cest - schodišťový prostor:

Golfová 884 - v době kontroly bez zjevných závad

Golfová 885 - v době kontroly bez zjevných závad

Golfová 886 - v době kontroly bez zjevných závad

Golfová 887 - v době kontroly bez zjevných závad

Udržovat volné únikové cesty nařizuje § 5) odstavec 1) písmeno b) zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §11 odstavec 3) písmeno b) vyhlášky MV 246/2001 Sb. Dle § 30 vyhlášky 23/2008 Sb. odstavec (3) v nechráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. Současně nesmí být ohrožená volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 část A. **Případné zjištěné závady na únikových cestách odstranit do 30 dnů od obdržení zápisu.**

- 6) Značení směrů únikových cest: bez závad

Značení únikových cest a požárně bezpečnostního značení určuje § 11 vyhlášky MV 246/2001 Sb. Jedná se především o značení směru úniků osob, případně označení evakuačních výtahů atd.

- 7) Dokumentace požární ochrany:
Pro objekt nevzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu §15 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Čísla tísňového volání jsou vyvěšena.
- 8) Hlavní uzávěry:
 - a) voda - 1. P.P. - označeno
 - b) plyn - 1. P.P. - označeno
 - c) vypínač elektro - u vchodu domu - označeno

- 9) Rozmístění přenosných hasicích přístrojů je v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.
- 10) Jsou - li v objektu požárně bezpečnostní zařízení (jako např. nouzové osvětlení, požární uzávěry, požární odvětrání, suchovody, požární klapky, čidla CO) a zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách stanovených výrobcem provádět kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001 Sb.
- 11) V předepsaných lhůtách provádět kontroly, údržbu věcných prostředků požární ochrany, zejména:
a) hasicí přístroje
Kontrolu provádět v souladu s §9 vyhlášky MV 246/2001 Sb.
- 12) Provádět v předepsaných lhůtách ostatní povinné kontroly zejména:
Elektroinstalace, hromosvody, výtahy atd.
- 13) Využívání stavby:
Stavba a její jednotlivé prostory je nutné využívat v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo obdobným dokumentem. V případě stavebních změn je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem.
- 14) Navržená opatření:
a) Zajišťovat všechny povinné revize a odstraňovat zjištěné závady - trvale.
b) Zajišťovat a dodržovat technické podmínky a návody zařízení vztahující se k požární bezpečnosti provozovaných činnosti - trvale.
c) Udržovat volnou průchodnost únikových cest a v únikových cestách mít pouze zařizovací předměty, které povoluje §30 vyhlášky 23/2008 Sb. (příloha č. 6 část A vyhlášky 23/2008 Sb. - trvale).
d) Udržovat volný přístup k únikovým východům a k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostním zařízení - trvale.
e) Plnit povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a předpisy vydaných na jeho základě - trvale.
f) Udržovat objekt v souladu kolaudačním rozhodnutím, případnou rekolaudací, nebo s obdobným dokumentem a příslušnými ČSN - požární bezpečnost staveb.

Zápis se zakládá do požární dokumentace jako doklad o provedené požární preventivní kontrole

V Praze dne: 09.02.2022

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-

Podpis statutárního zástupce:



Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
a průvodní dokumentací výrobce

Protokol : 300 220622

Kontrola provedena :08.02.2022

Provedl :Michal Kandus č. 11302

Odběratel :

Společenství vlastníků jednotek Golfová

Golfová 884/1

102 00 Praha 10 - Hostivař

IČ : 27885038

DIČ :

Dodavatel :

Stanislav KANDUS

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ : CZ460519489

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 28. 4. 1992

Provozovna :

Golfová 884 - 887

Golfová 884 - 887

102 00 Praha 10 - Hostivař

Tel/fax:

č.	Umístění	Typ	Výr. číslo	Provedené úkony				RV	TZ	Poznámka	Výsledek kontroly
				1	2	3	4				
1	887 - strojovna	PG6 LE	004479	x				2002	02/23		odpovídá
2	886 - strojovna	PG6 LE	060344	x				2002	02/24		odpovídá
3	885 - strojovna	PG6 LE	045590	x				2002	02/23		odpovídá
4	884 - sklep	PG6 LE	036920	x				2009	02/25		odpovídá
5	885 - sklep	PG6 LE	052793	x				2004	02/25		odpovídá
6	886 - sklep	PG6 LE	019718	x				2005	02/25		odpovídá
7	887 - sklep	P6Te	017772	x				2014	02/25		odpovídá
8	884 - strojovna	P6 TE	004930	x				2018	02/23		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje	8	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška	0	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)
4	oprava přístroje: A)plnění B)regenerace náplně C)dodání ND D)výměna těsnění E)výměna hadice F)výměna patry G)štítek H)poj. ventil			

Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.

Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka

Následující kontrolu provést:

únor 2023

dle Vyhl. MV ČR 246/2001

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z: [redacted]

Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce



